

г. № _____

Отчёт

о принятых мерах в отношении выявленных нарушений изложенных в предписании № П-541/1 на основании акта проверки от 29.04.2015г. № А-541.

№	Характер нарушения	Нормативный документ	Сроки устранения	Результат.
1.	Оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли и грязи.	Правила технической эксплуатации электроустановок, п.2.2.17		Распределительный щит, расположенный в подвальном помещении школы демонтирован 27.06.2015г. МРСК Волга ТРЭС
2.	Не составлены для каждой электроустановки однолинейные схемы электроснабжений.	Правила технической эксплуатации электроустановок, п.1.5.18	16.06.2015	Составлены для каждой электроустановки однолинейные схемы электроснабжений.
3	Не везде на дверках распределительных шкафов нанесены надписи, указывающие назначение.	Правила технической эксплуатации электроустановок, п.2.2.20	07.05.2015	На дверках распределительных шкафов нанесены надписи : ЩР-1, ЩР-2, ЩР-3, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.
4.	Покрытие пола в помещении ВРУ-0,4 кВ способствует образованию пыли.	Правила технической эксплуатации электроустановок 2.2.10	До 29.07.2015	Закуплено жидкое стекло, полы залиты
5.	Не испытаны средства защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок, п. 1.2.6		При наличии денежных средств средства защиты будут испытаны
6.	Не разработана инструкция по учёту электроэнергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок, п. 1.8.1	25.04.2015г.	Действует инструкция ИОТ-124 от 25.04.2015г. «По учёту электроэнергии и её рациональному использованию»

Директор ГБОУ СОШ



Н.Д.Шнайдер