



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ п. Луначарский

Л.М. Орловская

02 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области СПДС «Дружная семейка» п. Луначарский

(полное юридическое наименование объекта)

1.2. 445145, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, поселок Луначарский, ул. Школьная, д. 8, 445145, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, поселок Луначарский, ул. Злобина, д. 7а, 8(8482) 57-04-20, SadLun@mail.ru. , Орловская Лариса Михайловна исполняющий обязанности директора

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1.3. Наименование населенного пункта поселок Луначарский

1.4. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области

1.5. Вид деятельности -образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

1.6. Форма собственности объекта: государственная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

1.7. Объем предоставляемых услуг- 169/250

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

1.8. Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, кирпич, бетон, материал лестниц -бетон _____
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое) _____

1.9. Количество и назначение входов 1 основной, 2 эвакуационных _____

1.10. Год постройки 1974/1989г _____

1.12. Год последней реконструкции- реконструкций не было _____

2. Описание маршрута следования к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
остановка п. Луначарский , автобусный маршрут №135.,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет

3. Наименование элементов объекта:

Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушением слуха;

К - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушением зрения;

У - с нарушением умственного развития

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,4 м	К, О	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г	К,О,С,Г	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	Отсутствуют	К, Г	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,0 м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,05м	К, С, О	замена	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,05	К, С, О	реконструкция	
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О	создание	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)- нет					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	35 м	К, О	создание	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	создание	
	1.4. Открытая лестница- нет					
	1.5. Пандус на рельефе - нет					
	2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0		Нет перепада высоты, вход с уровня земли	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,670x3,30	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	≥2,2 x 2,2 м		К	установка	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С	создание	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С	создание	
	Информация об объекте	наличие	есть	С		
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	
	2.2. Лестница наружная - нет					
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	К		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	создание	
	высота поручней	0,9 м	нет	О, С	создание	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	создание	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	нет	О, С	создание	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	нет	О, С	создание	
	2.3. Пандус наружный- нет					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	установка	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К	установка	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	нет	К	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О	установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К	установка	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О	установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К, О	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О	установка	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	нет	К	установка	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г	установка	
	2.4. Тамбур					
	Габариты(глубина х ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – $(1,5-1,8) \times 2$ м	1,1х2,5	К	ремонт капитальный	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	нет	К, О	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	0,96 м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м	0,016м	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	создание	
	3. Пути движения на объекте(для доступа в зону оказания услуги)					
	3.1. Лестница на уровень -нет					
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет					
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	мобильный	наличие	есть	К		
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,55	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	К,О	установка	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О	создание	
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К	создание	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	не требуется	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	нет	О,С	создание	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	создание	
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) -нет					
	3.5. Пандус внутренний на этаже- нет					
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	3.7. Лифт пассажирский- нет					
	4. Зона оказания услуги(в зависимости от сферы деятельности)					
	4.1. Обслуживание через окно/прилавок- нет					
	4.2. Обслуживание в кабинете психолога- нет					
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,85 м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	0,01 м	К	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м		К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	нет	К, О	установка	
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет -нет					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания №____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) -нет					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) -нет					
5. Санитарно-бытовые помещения						
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	1,4x1,77	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов- нет					
	Санузел	наличие	нет	К, О, С	создание	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	внутреннее	К	реконструкция	
	Кабины для инвалидов:		нет		установка	
	количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м		К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м		К, О, С		
	Унитаз:		нет		установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	опорные поручни	наличие		К, О		
	откидные поручни**	наличие		К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	К	создание	
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:		нет	К,О	установка	
	высота раковины	0,75-0,85 м	нет	К, О	установка	
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К	установка	
	Душевые:		нет		установка	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	≥ 0,48 x 0,85 м		К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	Надписи:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота размещения	1,3-1,4 м	1,3-1,4 м	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	создание	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	создание	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт.)	нет	Г	создание	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт.)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно -справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

7. Выводы

При обследовании объекта выявлены следующие замечания:

1. Прилегающая территория. Путь к главному входу –отсутствует тактильная полоса перед входом, место отдыха, автостоянка, парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.П.5.1.2.
2. Входная группа. На площадке у входа требуется установка пандуса, поручней. Тамбур –несоответствие габаритов (капитальный ремонт). Необходимо установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи. Ширина входной двери соответствует нормативу, но имеет высокий порог, который препятствует прохождению кресла- коляски и создает затруднения для инвалидов – опорников.
3. Пути движения на объекте. Коридоры – отсутствуют речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, место отдыха и ожидания, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, опорные устройства, контрастная маркировка дверных проемов.
Лестница межэтажная – отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем, контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, поручни непрерывные с двух сторон, цифровые контрастные обозначения этажа, указатели номера этажа на поручне.
4. Санитарно- бытовые помещения. Необходимо провести капитальный ремонт санузлов, в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.
5. Средства информации и телекоммуникации на объекте. Отсутствуют – тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, текстофоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами , речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа. Световые текстовые табло для оперативной информации, индукционная система.

Приложения: 1. _____

2. _____

Представитель рабочей группы
(должность)

(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
Директор ГБОУ СОШ п. Луначарский
Орловская Лариса Михайловна

(подпись) М.П.

«_____» _____ 20____ г.

7. Выводы

При обследовании объекта выявлены следующие замечания:

1. Прилегающая территория. Путь к главному входу –отсутствует тактильная полоса перед входом, место отдыха, автостоянка, парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.П.5.1.2.
2. Входная группа. На площадке у входа требуется установка пандуса, поручней. Тамбур –несоответствие габаритов (капитальный ремонт). Необходимо установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи. Ширина входной двери соответствует нормативу, но имеет высокий порог, который препятствует прохождению кресла- коляски и создает затруднения для инвалидов – опорников.
3. Пути движения на объекте. Коридоры – отсутствуют речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, место отдыха и ожидания, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, опорные устройства, контрастная маркировка дверных проемов.
Лестница межэтажная – отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем, контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, поручни непрерывные с двух сторон, цифровые контрастные обозначения этажа, указатели номера этажа на поручне.
4. Санитарно- бытовые помещения. Необходимо провести капитальный ремонт санузлов, в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.
5. Средства информации и телекоммуникации на объекте. Отсутствуют – тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, текстфоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами , речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа. Световые текстовые табло для оперативной информации, индукционная система.

Приложения: 1. _____

2. _____

Представитель рабочей группы
(должность)

сан
(подпись)

« 05 » 02 20 21 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
Директор ГБОУ СОШ п. Луначарский
Орловская Лариса Михайловна
(подпись) М.П.



« 05 » 02 20 21 г.

*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С– немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К– инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

****Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.**